| Geben Sie NEIN ein. | Anwendung |
|---|---|
| 512009 | Lexus ES300, RX300: Toyota Avalon, Camry 1987-03 |
| 512010 | Eagle Talon: Mitsubishi Diamante, Eclipse, Plymout |
| 512011 | Eagle Talon: Mitsubishi Eclipse, Diamante, Plymout |
| 512012 ABS | Audi 05-00, VW 05-98(RW Hub) |
| 512016 | Nissan Altima. Axxess Stanza 1990-01 |
| 512018 | Chevrolet, Geo Prizm: Toyota Corolla 1993-02 |
| 512019 ABS | Geo Prizm, Toyota Corolla 1993-95 |
| 512020 ABS | Honda Accord 1994-97 |
| 512022 | Honda Prelude 1992-96 |
| 512023 ABS | Dodge, Plymouth Neon 1995-97 |
| 512024 ABS | Ford Contour; Mercury Cougar, Mystique 1995-02 |
| 512025 | Nissan 200SX. Sentra 1991-99 |
| 512026 ABS | Hyundai Sonata 1992-98 |
| 512027 ABS | Hyundai Accent 1995-96 |
| 512032 ABS | Honda Accord 1991-93 |
| 512033 | Dodge, Plymouth Colt: Eagle Summit: Mitsubishi Mir |
| 512034 | Acura Honda 1992-00 |
| 512038 | Toyota RAV4 1996-00 |
| 512040 ABS | Dodge, Plymouth Colt; Eagle Summit, Mitsubishi Exp |
| 512118 ABS | Ford, Mazda 1993-00 |
| 512119 | Ford Probe: Mazda 626, MX-6 1993-02 |
| 512121 ABS | Acura TL 1996-98 |
| 512122 | Honda Accord 1991-97 |
| 512137 | Toyota Celica 1994-99 |
| 512145 ABS | Saab 900,9-3 1994-03 |
| 512148 | Dodge Colt, Eagle Summit, Mitsubishi Mirage 1993-0 |
| 512149 ABS | Ford Windstar 1997-03 |

| | |
|---|---|
| 512158 | Eagle 93-89: Mitsubishi 93-89(RW Hub) |
| 512159 ABS | Daewoo Leganza 1999-02 |
| 512160 ABS | Hyundai Elantra, Tiburon 1996-01 |